PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10203642 A

(43) Date of publication of application: 04.08.98

(51) Int. CI

9

B65G 47/32 // B23K 26/08

(21) Application number: 09026612

(22) Date of filing: 10.02.97

(30) Priority: 22.11.96 JP 08312113

(71) Applicant:

AMADA CO LTD

(72) Inventor:

TAKAHASHI TAKESHI

KANEKO SHO WADA AKIRA


(54) PLATE-SHAPED WORKPIECE ACCUMULATING METHOD

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate inconvenience of hooking, dropping, etc., of a workpiece, in the case of a transfer riding in an accumulating carriage from a pipe roller conveyer, when the plate-shaped workpiece is transferred and accumulated in a plate material work machine such as a laser work machine, a punch press machine, etc.

SOLUTION: In a plate material work machine 1, a plate-shaped workpiece W is worked, next the workpiece W ending work is supported from downward by a fork lifter F and lifted, the workpiece W is mounted on the fork lifter F, it is moved to a pipe roller conveyer 7 and lowered down, the workpiece W is loaded on the pipe roller conveyer 7, also this workpiece W is transferred by a pipe roller 8, to be matched with a transfer condition of the workpiece W and synchronized with rotation of the pipe roller 8, so as to move an accumulating carriage 9 or the pipe roller conveyer.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-203642

(43)公開日 平成10年(1998)8月4日

Z

(51) Int.Cl.6

5

識別記号

FΙ

B65G 47/32

// B 2 3 K 26/08

B 6 5 G 47/32 B23K 26/08

(71)出願人 390014672

(72)発明者 髙橋 武

(72)発明者 金子 祥

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

神奈川県伊勢原市石田200番地

神奈川県伊勢原市岡崎6855-11

21)出願番号	特顧平9-26612
(00) 山麓 III	₩ : 0 Æ (1007)

平成9年(1997)2月10日 (22)出顧日

(31)優先権主張番号 特願平8-312113 平8 (1996)11月22日 (32)優先日 (33)優先権主張国 日本(JP)

神奈川県秦野市渋沢1396-20 (72)発明者 和田 朗 神奈川県厚木市中依知85-1 本厚木スカ イハイツ302

株式会社アマダ


(74)代理人 弁理士 丹羽 宏之 (外1名)


(54) 【発明の名称】 板状ワーク集積方法


(57)【要約】

【課題】 レーザー加工機、パンチプレス機等板材加工 機の板状ワークの移送集積時に、パイプローラーコンベ アから集積台車に乗り移る際に、ワークが引っ掛かった り、落下する等の不都合を解消する板状ワーク集積方法 の提供。

【解決手段】 板材加工機1で板状ワーク♥を加工し、 次いで加工が終了したワーク♥をフォークリフターFに よって下方から支持し上昇させてワーク♥をフォークリ フターF上に載上し、このフォークリフターFをパイプ ローラーコンベア7まで移動させて下降させ、ワーク♥ をパイプローラーコンベア7上に載置すると共に、この ワーク♥をバイプローラー8で移送し、ワーク♥の移送 状態に合わせ、パイプローラー8の回転と同期させて集 積台車9またはパイプローラーコンベア7 a を移動させ るようにした。







【特許請求の範囲】

٠,

【請求項1】 レーザー加工機、パンチプレス機などの 板材加工機で板状ワークを加工し、次いで加工が終了し たワークをフォークリフターによって下方から支持し上 昇させてワークをフォークリフター上に載上し、このフ ォークリフターをパイプローラーコンベアまで移動させ て下降させ、ワークをパイプローラーコンベア上に載置 すると共に、このワークをパイプローラーで移送し、ワ ークの移送状態に合わせ、パイプローラーの回転と同期 て、前記ワークを集積することを特徴とする板状ワーク 集積方法。

1

【請求項2】 パイプローラーコンベアを固定し、ワー クの移送状態に合わせパイプローラーの回転と同期させ 集積台車を移動させて、前記ワークを集積することを特 徴とする請求項1記載の板状ワーク集積方法。

【請求項3】 集積台車を固定し、ワークの移送状態に 合わせパイプローラーの回転と同期させパイプローラー コンベアを集積台車から離開する方向に移動させて、前 状ワーク集積方法。

【請求項4】 加工が終了したワークをフォークリフタ ーでパイプローラー上に移送する際に、n-1枚目とn 枚目とでフォークの移動量を増減し調整すると共に、パ イプローラー上に載置されたワークが集積台車に乗り移 る際にパイプローラーの回転開始時期と集積台車の移動 開始時期のどちらかを早めるかまたは遅らせてスタート させ、前記ワークを集積することを特徴とする板状ワー ク集積方法。

ーでパイプローラー上に移送する際に、n-1枚目とn 枚目とでフォークの移動量を増減し調整すると共に、ワ ークの移送状態に合わせ、パイプローラーの回転と同期 させ集積台車またはパイプローラーコンベアを移動させ て、前記ワークを集積することを特徴とする板状ワーク 集積方法。

【請求項6】 加工が終了したワークをフォークリフタ ーでバイプローラー上に移送し、バイプローラー上に載 置されたワークが集積台車に乗り移る際にn-1枚目と 移動開始時期のどちらかを早めるかまたは遅らせてスタ ートさせ、前記ワークを集積することを特徴とする板状 ワーク集積方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、レーザー加工 機、パンチプレス機等の板材加工機の板状ワーク集積方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】レーザー加工機、パンチプレス機等の板 50 し、ワークの移送状態に合わせパイプローラーの回転と

材加工機で板状ワークを加工し、次いで加工が終了した ワークをフォークリフターによって扛上し、パイプロー ラーコンベア上まで移送し、このフォークリフターを下 降させて前記ワークをパイプローラー上に載置し、パイ プローラーで移送し集積台車へ集積するのが一般的であ る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】レーザー加工機、パン チプレス機等の板材加工機で板状ワークを加工し、次い させ集積台車またはパイプローラーコンベアを移動させ 10 で加工が終了したワークをフォークリフターによって扛 上し、パイプローラーコンベア上まで移送し、このフォ ークリフターを下降させて前記ワークをパイプローラー 上に載置し、パイプローラーの回転によって移送し集積 台車へ移送する際に、前記ワークが集積し終わったワー クと引っ掛かったり、或はパイプローラーコンベアと集 積台車間に垂れ下がって落下したり等、バイブローラー コンベアから集積台車へうまく乗り移らないという不都 合が生ずる。

【0004】この発明は上記課題を解決するために成さ 記ワークを集積することを特徴とする請求項1記載の板 20 れたもので、ワークの移送状態に合わせ、パイプローラ ーの回転と同期させて集積台車またはパイプローラーコ ンベアを移動させ、ワークを集積する板状ワーク集積方 法を提供することを目的とする。

【0005】更にまた、例えばやや複雑な形状の製品 で、且つ形の異なる穴が複数個ある場合などパイプロー ラーコンベアから集積台車に乗り移る際、従来のように ワークを重ねていくと、穴の部分にレーザーによって切 断され板厚の摩擦で繋がっている製品の輪郭がワークの 歪みでずれて浮き上がった時に、この製品の輪郭部が既 【請求項5】 加工が終了したワークをフォークリフタ 30 に集積されている加工穴の部分に引っかかって、外れた り、起立した状態になり集積が不能となるという課題が あり、この課題を解決するために、n-1枚目とn枚目 との集積載置する位置をずらして、ワークを集積する板 状ワーク集積方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】との発明は、下記方法に より上記課題を解決できるものである。

【0007】(1) レーザー加工機、パンチプレス機 などの板材加工機で板状ワークを加工し、次いで加工が n枚目とでパイプローラーの回転開始時期と集積台車の 40 終了したワークをフォークリフターによって下方から支 持し上昇させてワークをフォークリフター上に載置し、 このフォークリフターをパイプローラーコンベア上まで 移動させて下降させ、ワークをパイプローラーコンベア 上に載置すると共に、このワークをパイプローラーで移 送し、ワークの移送状態に合わせ、パイプローラーの回 転と同期させて集積台車またはパイプローラーコンベア を移動させて、前記ワークを集積することを特徴とする 板状ワーク集積方法。

【0008】(2) パイプローラーコンベアを固定

同期させ集積台車を移動させて、前記ワークを集積する ことを特徴とする前項(1)記載の板状ワーク集積方 法。

【0009】(3) 集積台車を固定し、ワークの移送 状態に合わせバイブローラーの回転と同期させバイブロ ーラーコンベアを集積台車から離開する方向に移動させ て、前記ワークを集積することを特徴とする前項(1) 記載の板状ワーク集積方法。

【0010】(4) 加工が終了したワークをフォーク リフターでパイプローラー上に移送する際に、n-1枚 10 目とn枚目とでフォークの移動量を増減し調整すると共 に、パイプローラー上に載置されたワークが集積台車に 乗り移る際にパイプローラーの回転開始時期と集積台車 の移動開始時期のどちらかを早めるかまたは遅らせてス タートさせ、前記ワークを集積することを特徴とする板 状ワーク集積方法。

【0011】(5) 加工が終了したワークをフォーク リフターでパイプローラー上に移送する際に、n-1枚 目とn枚目とでフォークの移動量を増減し調整すると共 に、ワークの移送状態に合わせ、パイプローラーの回転 20 と同期させ集積台車またはパイプローラーコンベアを移 動させて、前記ワークを集積することを特徴とする板状 ワーク集積方法。

【0012】(6) 加工が終了したワークをフォーク リフターでパイプローラー上に移送し、パイプローラー 上に載置されたワークが集積台車に乗り移る際に n-l 枚目とn枚目とでバイブローラーの回転開始時期と集積 台車の移動開始時期のどちらかを早めるかまたは遅らせ てスタートさせ、前記ワークを集積することを特徴とす る板状ワーク集積方法。

[0013]

ن

【作用】板材加工機で加工が終了したワークを、フォー クリフターによって扛上し、パイプローラーコンベア上 まで移送し下降して、前記ワークをパイプローラー上に 載置し、バイプローラーで移送し、ワークの移送状態に 合わせ、バイブローラーの回転と同期させて集積台車ま たはパイプローラーコンベアを移動させて、集積台車へ 集積することができる。

【0014】また、ワークをパイプローラー上に載置す る際にフォークの移動量を増減し調整すると共に、パイ 40 プローラーの回転開始時期と集積台車の移動開始時期の どちらかを早めるかまたは遅らせてスタートさせ、n-1枚目とn枚目とで載置する位置をずらして集積台車上 に集積することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下にこの発明の実施の形態を説 明する。

【0016】図1は、との発明に係る板状ワーク集積方 法の実施の形態を示す板材加工機、フォークリフター、 パイプローラーコンベア、集積台車の配置平面図、図2 50 プレート11が前記パイプローラーコンベア7に組み込

は同上の要部側面図、図3(a), (b), (c)及び 図4はワークの移送集積状況を示すパイプローラーコン ベア、集積台車との関係作用説明図である。

【0017】図面について説明すれば、1は板材加工機 の例としてレーザー加工機、2は発振器、3は加工へっ ド収納フレーム、4はワーク支持用剣山を表しフォーク リフターFのフォーク5が出入可能な間隔に配設され、 フォークリフターFにはフォーク5が昇降シリンダー5 aを介して基体に接続されガイドレール6に沿って水平 走行が可能である。7はパイプローラーコンベアで、パ イプローラー8はフォーク5が出入自在の間隔に設けら れ、ワークWの移送状態に合わせて、パイプローラー8 の回転と同期してパイプローラーコンベア7aまたは集 積台車9が移動して前記ワーク▼を整列集積できる。

【0018】上記の構成に基づいて方法を説明する。

【0019】板材加工機1で加工が終了したワーク♥ を、フォークリフターFのフォーク5によって扛上し剣 山4上から上昇させ、ガイドレール6に沿って移送しパ イプローラーコンベア7上まで移動し下降して、パイプ ローラー8上に載置すると共に、パイプローラー8で移 送し、パイプローラーコンベア7を固定した状態で、前 記ワーク♥の移送状態に合わせ前記パイプローラー8の 回転と同期して集積台車9をワークWの移送方向と同方 向に移動させながらワーク▼を集積台車9に整列集積す る(図3(a), (b), (c)参照)。

【0020】また、集積台車9aを固定し、ワークの移 送状態に合わせパイプローラー8の回転と同期させてパ イプローラーコンベア7aを集積台車9aから離開する 方向に移動させ、ワークWを固定された集積台車9aK 30 整列集積することができる(図4参照)。

【0021】以下にこの発明の他の実施の形態を説明す る。

【0022】図5は、ワークと製品形状の関係説明図、 図6は加工が終了したワークを集積台車に集積した際の ワーク部分の側断面図、図7は加工終了後のワークの集 積順序の一例を示す平面説明図、図8及び図9はブッシ ャプレートを設置した場合の例を示す要部側面説明図で

【0023】図面について説明すれば、との実施の形態 はやや複雑な形状の製品の場合であるが、図5に示すよ うに製品Aには二種類の穴a, bがあり、製品Bには輪 郭に突起部がある。とのワークWを通常集積台車9に集 積した場合の積み重ねられたワーク♥の状態を示す(図 6 参照)。

【0024】n-1枚目とn枚目の製品A、Bの輪郭及 び穴a、bが重ならないように、載置する位置をずらし て集積した場合の一例を示したのが図7である。

【0025】なお、パイプローラーコンベア7のパイプ ローラー8上にワーク₩を位置決めするためのプッシャ

んで配設され、このブッシャプレート11はブッシャシ リンダ12に組み込まれたピストンに接続されている。 【0026】上記の構成に基づいて作用を説明する。 【0027】特にこの実施の形態のような場合、形状が 複雑で且つ形の異なる複数の穴を有するワーク♥では、 レーザによって切断された製品♥。の輪郭は極く僅小な 隙間であって製品♥、とワーク♥との両切断面の摩擦抵 抗で製品W、とワークWは繋がっていて、僅かな衝撃や 歪みに弱くワーク♥から製品♥。が外れて落下し易く、 更に集積の際に加工された穴a, bにこの外れかかった 10 製品W、が引っかかって正常な集積ができなくなる場合 が発生するという状況があり、この状況に従って以下に

【0028】穴明け加工と切断加工が終了したワーク♥

をフォークリフターFのフォーク5によって扛上し、ガ イドレール6に沿って移送しパイプローラーコンベア7 上まで移送し下降してパイプローラー8上に載置する が、との時フォークリフターFの移動量を増減調整して バイプローラー8上にn-1枚目とn枚目の位置がずれ るようにワークWを載置すると共に、パイプローラーで 20 引き続き移送し集積台車9に乗り移る際に、パイプロー ラー8の回転開始時期と集積台車の移動開始時期の何れ かを早めるかまたは遅らせて、例えば図7に示すように 集積台車9上に載置集積される状態が1枚目に対して2 枚目はX軸方向に-X1、Y軸方向に+Y1 移動した位 置に載置し、次に3枚目は1枚目の位置に対してX軸方 向に+X1、Y軸方向に-Y1の位置に載置集積する。 更に4枚目も同様に1枚目の位置に対してX軸方向に+ X, Y軸方向に+Y, 移動した位置に、続いて5枚目 も同様に1枚目の位置に対してX軸方向に-X,、Y軸 30 図 方向に-Y、移動した位置に載置集積する。この操作を 繰り返してワークを集積することによりn-1枚目とn 枚目とではレーザ加工によって切断された製品の輪郭及 び加工穴a、bが一致して重なるということはなく、ず れてn-1枚目のワークWの加工穴a, bがn枚目のワ ークWに塞がれて集積されるので、n+1枚目のワーク W集積時に製品WsがワークWからはずれても、n枚目 やn-1枚目のワークWの加工穴a, bに引掛かること はなく、安定したワーク♥の集積操作が実施できる。 【0029】なお、フォークリフターFの移動量をn-407パイプローラーコンベア 1枚目とn枚目とで増減調整して、ワークWを載置する 位置をずらすように設定し、バイプローラーコンベア7 と集積台車9は位置をずらすための操作はせず、例えば Y軸方向のみの位置をずらしてワークWを載置集積する とともでき、また、フォークリフターFの移動量は変更 することなく、パイプローラーの回転開始時期と集積台 車の移動開始時期をずらしてX軸方向のみの位置をずら してワーク₩を載置集積することもできる。

【0030】更に、またフォークリフターFの移動量を 増減調整する代わりに、この代替方法として、パイプロ ーラーコンベア7に組み込んで配設されたプッシャプレ ート11の押し出し操作によって、n-1枚目とn枚目 とを互いにずらして設定された位置に押し出し、位置決 め操作とする方法でもよい。

【0031】なお、プッシャプレート11を作動させる シリンダ12の駆動用流体は空気または油等通常使用さ れる流体でよい。

[0032]


【発明の効果】との発明によれば、パイプローラーコン ベアと集積台車をパイプローラーの回転と同期して移動 する方法を提供することによってワークが移送集積され る際に、集積し終わったワークと引っ掛かったり、或は パイプローラーコンベアと集積台車間に垂れ下がって落 下したりする不都合を解消することができ、装置全体の 稼働率を上げ生産性の向上を図ることができる。


【図面の簡単な説明】


- 【図1】 との発明の実施の形態を示す全体配置平面図
- 【図2】 との発明の実施の形態を示す全体要部側面図
- 【図3】 ワークの集積状況を示す作用説明図
- 【図4】 ワークの集積状況を示す作用説明図
- 【図5】 その他の実施の形態に基づく製品の形状と板 どり状況を示す説明図
- ワークの集積状況を示す従来例要部側断面説 【図6】 明図
- 【図7】 図5に示す実施の形態に基づくワークの集積 状況説明図
- 【図8】 フッシャプレートの配設状況を示す要部側面
- 【図9】 プッシャプレートとパイプローラーコンベア との関係側面図

【符号の説明】

- 1 板材加工機
- 2 発振器
- 3 加工ヘッド収納フレーム
- 4 ワーク支持用剣山
- 5 フォーク
- 6 ガイドレール
- - 8 パイプローラー
 - 9 集積台車
 - 10 集積台車
 - 11 プッシャプレート
 - 12 プッシャシリンダ
 - F フォークリフター
 - ₩ ワーク
 - W_s 製品







(b)

